Инструкция по сборке : MH 32020

1. Перед началом сборки внимательно изучите эту инструкцию.
2. До начала сборки расположите все детали на чистой и гладкой поверхности во избежание их повреждений.
3. Не затягивайте все болты до конца, пока изделие не будет полностью собрано.

PART LIST

① X 1	② X 1	⑥ X 1
		⑦ X 1
③ X 1	④ X 1 (FR)	⑧ X 1
⑤ X 1		⑨ X 1

HARDWARE LIST

NO	DESCRIPTION		QTY
A		JCBC BOLT M6 X 40mm	12
B		JCBC BOLT M6 X 50mm	6
C		SPRING WASHER M6	8
D		FLAT WASHER M6	8
E		CSK SCREW M4 X 32mm	4
F		ALLEN KEY M4	1



FULLY SET-UP

STEP 1



(FR) STICKER : FRONT

STEP 2



STEP 3



STEP 4